



2021-11-12

Beele i praktiken

## Ställverk



### Vattenintrång i kabelkällaren

Ett energibolag har problem med att det läcker in vatten i ställverkets kabelkällare. Samtliga genomföringar var utförda med ett tätningssystem som inte fungerade mot vatten.

Alla genomföringar rensades och ersattes med Nofirno tätningssystem.

50 stycken diameter 160 mm genomföringar i betong som innehöll kraftkablar.

Läs mer på [www.rala.com/beele](http://www.rala.com/beele)

För mer information, kontakta Rala: [info@rala.com](mailto:info@rala.com) – tel. 020-210 500