



2021-11-12
Beele i praktiken

RALA

Kabelbrunn



Telestation med vattenintrång

Ett nationellt telekomföretag har problem med att vatten läcker in i kabelkällaren på en telestation vilket bl.a. medför kostnader för pumpsystem.

Genom att förbättra tätningarna i sista kabelbrunn innan stationen vill man förhindra vatten vidare in till telestationen.

Samtliga genomföringar rensades i brunnen och ersattes med Nofirno.

15 stycken rör 100 mm diameter med olika typer, kabelrör, mikrorör, blykablar.

Läs mer på www.rala.com/beele

För mer information, kontakta Rala: info@rala.com – tel. 020-210 500